

Термал черная силиконовая краска

Краска для термостойких покрытий на основе ТИП

силиконовой смолы.

Предназначена для окраски металлических ОБЛАСТЬ поверхностей внутри и снаружи помещений. ПРИМЕНЕНИЯ

Выдерживает температуру до 400°С при сухом нагреве.


Только для профессионального использования. ОБЪЕКТЫ

Применяется для окраски металлических предметов и

ПРИМЕНЕНИЯ мебели.

<u> Чвеличить</u>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ









Черный. Цвета Степень блеска Полуматовая Расход 16-20 м²/л. Tapa 1/10 л и 1/3 л.

Наносится кистью или распылением. Способ нанесения

Время высыхания От пыли – прим. 10 мин.

при +23°С и Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.

Окончательное отверждение при 230°C – один час. относительной

Декларация о соответствии

влажности 50%

Атмосферостойкость Выдерживает температуру до 400°C.

Сухой остаток 20 %. Плотность 1.0 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Свидетельство о государственной регистрации

Сертификат соответствия

Свидетельство о

государственной регистрации

Сертификат

Пожарный сертификат пожарной

безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура

окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная

влажность воздуха менее 80%.

Неокрашенная поверхность:

Предварительная подготовка

Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайтспиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть

водой и высушить.



Окраска

Термал черная силиконовая краска

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой. Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно

достаточно нанесения в один слой.

Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при

230°С в течение одного часа.

Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим Очистка инструментов

средством "Пенсселипесу".

Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки. Уход

Содержит ксилол и н-бутанол. Вредный. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ОХРАНА ТРУДА

ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки и средства защиты глаз/лица. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. На краску имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники

<u>безопасности</u>



Вредный

OXPAHA ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR 3 III

Tip050406 / akk060406 / lko260506 / 0067689

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Термал черная силиконовая краска

Выбрали продукт? Найдите ближайший магазин в вашем городе

